



ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU



**TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ**

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

HAZIRLAYAN

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

2024, Mayıs

Adres: Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No:37
Yeğiner Apt. B Blok D:7 Kadıköy/İstanbul

İrtibat Tel: (0216) 449 37 10/11/12 **GSM:** (0533) 486 55 49

e-posta: istanbul@kmo.org.tr **Web:** www.kmo.org.tr



@kmoistanbulsube

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı bir meslek kuruluşudur.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, çalışmalarını kamu yararı gözeterek sürdürmektedir. Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Polimer Mühendisliği, Biyoproses Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği mesleklerinin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesini amaçlar.

Kuruluş amaçlarımızdan biri de meslek alanlarımızdan yola çıkarak, halk sağlığı, çevre sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla çeşitli konularda, kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar ve incelemeler yapmakta, raporlar ve broşürler yayınlamaktadır. Bu amaçla 2017 yılında TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak ülkemizde her yıl gerçekleşen Endüstriyel Yangınlar ve Patlamalar Raporu yayınlamaya başlamıştır. 2023 yılı ile birlikte altıncı sayısını çıkardığımız Endüstriyel Yangın ve Patlama Raporu bu konuda yapılan en kapsamlı çalışma özelliğini taşımaktadır.

Basından, kamu ve özel kurumlardan edinilen veriler ile hazırlanan raporumuz gerçek hayatta olan olaylara ışık tutmakta, yaşanan kazaların bir daha tekrar etmemesi için öneriler içermektedir. Sektör paydaşlarımıza, Oda örgütlülüğümüze ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi'nin tespitlerine göre 2023 yılında, Türkiye'de 529 endüstriyel yangın ve patlama meydana gelirken bu olayların 496'sı endüstriyel yangın, 33'ü ise endüstriyel patlama olarak sınıflandırılmıştır. Gerçekleşen bu endüstriyel yangın ve patlamalarda 22 işçi hayatını kaybetmiş, 152 işçi yaralanmıştır.

529

2023 yılında gerçekleşen endüstriyel yangın ve patlama sayısı

VAKA TİPİ	SAYI	OLAY ETKİSİ	SAYI
YANGIN	496	ÖLÜM	22
PATLAMA	33	YARALANMA	152

Tablo 1: 2023 Yılı Yangın/Patlama Sayıları ve Etkileri

1. GİRİŞ

Bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak endüstriyel tesislerin kullanımını arttırdığı kimyasallar ve kimyasal işlemler, bir yandan üretim süreçlerini ve hayatı kolaylaştırırken, diğer yandan da denetlenmeden, önlem alınmadan ve uygunsuz kullanımları ile hem insan hem de çevre için risk teşkil edebilmektedir. Kimyasal maddeler, tüketici mallarının yanı sıra, tarım, imalat, inşaat ve hizmet sektörlerinin de önemli üretim bileşenlerindedir. Bu maddelerin taşınması, depolanması, üretimi, kullanımı ve bertarafı sırasında oluşabilecek bir uygunsuzluk/arıza ve benzeri nedenlerle meydana gelebilecek kazalar ağır tahribata yol açma potansiyeli taşımaktadır.

Tehlikeli kimyasallar patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, zehirli (toksik), çok zehirli, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için zehirli ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve/veya karışımları kapsamaktadır. Tehlikeli kimyasallar sadece bu maddeleri doğrudan kullanan kişi ya da işletmeleri değil, olası endüstriyel kazalar halinde kitleleri, çevreyi ve doğal yaşamı etkileyebilecek potansiyele sahiptir.

Yaşanan kazalar çalışanlarda ve/veya bölge sakinlerinde can kayıplarına, yaralanmalara sebep olmakta; havayı, suyu, toprağı, hayvanları kısacası doğayı olumsuz etkilemekte ve zarar vermektedir. Kimyasal kaynaklı olan endüstriyel kazalar genellikle yangın, patlama ve kimyasal yayılım şeklinde meydana gelmektedir.

Yanma, oksijen ile yanıcı maddenin belli bir orandaki karışımının tutuşturma kaynağı ile birleşmesi sonucu oluşan kimyasal tepkimedir. Patlama ise yanıcı maddenin tamamının veya büyük bir kısmının hızla yanması sonucu bir şok dalgası oluşturan kimyasal reaksiyon olarak tanımlanır. Yanıcı maddeler; gaz, buhar, sis veya toz şeklinde olabilir. Patlamalar kimyasal olduğu gibi fiziksel nedenlerle de olabilmektedir. Bu tür patlamalar genellikle basınç artışı sonucu gerçekleşmektedir. Yangın sonucunda patlamalar gerçekleşebildiği gibi patlamaların sonucunda da yangınlar tetiklenebilmekte, ayrıca yanma tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazlar boğucu, zehirleyici vb. olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Yangınlar ve patlamalar önüne geçilemez olaylar değildir. Uzman kişilerce bilimsel ve teknolojik kökenli yangın, proses ve iş güvenliği tedbirleri ile endüstriyel yangın ve patlamaların birçoğu önlenabilir, insana/ çevreye olan etkileri azaltılabilir. Her endüstriyel tesisin yangın ve patlama riski farklı boyutlarda olmasına rağmen havadaki oksijen oranının yeterli seviyelerde olduğu, yanıcı/patlayıcı malzemelerin bulunduğu bütün tesislerin yangın çıkma potansiyeline sahip olduğunun kabul edilmesi, yangın güvenliğinin ilk adımı olmalıdır. Yangın ve patlama güvenliğinin sağlanmasında yanıcı malzemeler ve tutuşturma kaynaklarının kontrollü kullanımı gerekmektedir. Yanıcı malzemelerin temel depolanma kurallarına uyulmaması, açık alev vb. işlerde iş izni sisteminin olmaması veya etkin olarak kullanılmaması gibi faktörler endüstriyel yangın ve patlamaların en önemli sebeplerindendir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Yangından Korunma Kurumu'na (National Fire Protection Association) göre endüstriyel yangınların beş temel sebebi vardır. Bu sebepler; yanıcı tozlar, sıcak işler, yanıcı sıvılar ve gazlar, hatalı ekipman ve makineler, elektriksel tehlikeler olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu sebepler değerlendirildiğinde, toz patlamaları, yanıcı sıvı ve gazlar için koruyucu uygulamaların önemi anlaşılmaktadır. Elektriksel tehlikeler ise zarar görmüş kablolar, aşırı yüklenmiş priz veya devreler, aşırı uzun ve eklemeli uzatma kabloları, statik boşalma olarak sınıflandırılır. Ülkemizde çıkan yangınlarda da bu beş temel sebebi sıklıkla görmekteyiz.

Son dönemde ekonomik kriz koşullarının da etkisiyle, endüstriyel yangınları firmaların sigorta şirketlerinden para alabilmek için bilinçli olarak çıkardıkları kamuoyunda sıkça dile getirilmektedir. Söz konusu iddianın günümüzde ve hatta geçmişte hiç gerçekleşmediğini söylemek doğru olmaz ancak endüstriyel yangınların çoğunluğunu bu şekilde yorumlamak da sağlıklı bir bakış açısı değildir. Yangınların bilinçli çıkarıldığı iddiası her yangın için ayrı ayrı kanıtlanmaya muhtaçtır. Endüstriyel yangın, patlama ve diğer büyük endüstriyel kazaların en büyük sebebinin proses ve iş güvenliği tedbirlerinin yeterli olmaması olduğu unutulmamalıdır.

2. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

2023 Yılı Endüstriyel Yangın ve Patlamalar Raporu hazırlanırken önceki yıllara ait raporlara göre veri kaynakları arttırılmaya çalışıldı. Basından tarama işlemi yaparken ulusal ve yerel basına düşen hiçbir haberi atlamamak için uğraş verildi.

Basının haricinde, bilgi edinme kanunu kapsamında çeşitli devlet kurumlarından yangın ve patlamalar konusunda bilgi talep edildi.

Bütün il belediyelerinin İtfaiye Daire Başkanlıklarına bilgi edinme kanunu kapsamında e-posta veya CİMER aracılığı ile yazı yazılarak 2023 yılı içerisinde kendi illerinde yaşanan endüstriyel yangın ve patlamalar ile ilgili bilgiler talep edildi. Resmi kurumların yanı sıra birçok sigorta şirketinden de e-posta aracılığı ile 2023 yılı içerisinde tespit ettikleri endüstriyel yangın ve patlamalar ile ilgili veriler talep edildi.

2023 Yılı Endüstriyel Yangın ve Patlamalar Raporu'nun hazırlık aşamasında veri tabanlarında olan bilgileri bizlerle paylaşan kurumlar Tablo 2 'de belirtilmiştir. Bilgi talep edilen diğer il belediyeleri ve kurumların bir kısmı kendi sorumluluk alanlarında endüstriyel yangın ve patlama olmadığını belirtmiş veya raporun son düzenleme tarihine kadar tarafımıza dönüş yapmamıştır. Bu minvalde talebimize geri dönüş yapan ve çalışmaya katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederiz.

VERİ PAYLAŞIMINA KATKIDA BULUNAN KURUMLAR

1	İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İtfaiye Dairesi Başkanlığı
2	İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İtfaiye Dairesi Başkanlığı
3	Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İtfaiye Dairesi Başkanlığı
4	Eskişehir Büyükşehir Belediyesi – İtfaiye Daire Başkanlığı
5	Artvin Belediye Başkanlığı- İtfaiye Daire Başkanlığı
6	İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
7	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi

Tablo 2: Veri Paylaşımında Bulunan Kurumlar

Dönüş sağlayan kuruluşlardan listede bulunan Artvin Belediye Başkanlığından Artvin'de 2023 yılı içerisinde endüstriyel yangın ve patlama yaşanmadığına dair dönüş alınmıştır. Diğer kurumlardan alınan veriler raporun kapsamına uygun olarak elimine edilmiş ve rapora işlenmiştir.

Endüstriyel yangın ve patlamaların tutuşturma kaynaklarını ve oluş biçimlerini belirlerken kullandığımız terminoloji aşağıdaki şekildedir:

Açık Alev: Kaynak, şaloma vb. işlemlerde alevin yanıcı maddeleri tutuşturması

Aşırı Isınma: Malzemelerin kendi kendine tutuşma sıcaklığını geçmesi

Bakım-Onarım: Bakım ve onarım işlemleri sırasında gerekli tedbirlerin alınmaması

Dışarıdan Sirayet Etme: Tesisin dışında çıkan yangınların tesise sirayet etmesi

Mekanik Kıvılcım: Çeşitli makine ve aletlerin çalışması esnasında oluşan kıvılcımın yanıcı maddeleri tutuşturması

Elektriksel Kıvılcım: Elektrik tesisatında ve elektrikli aletlerden çıkan kıvılcımın yanıcı maddeleri tutuşturması

Elektrik Tesisatında Arıza: Elektrik tesisatındaki kusurlar

Elektrikli Cihazlarda Arıza: Elektrikli aletlerdeki kusurlar

Kaçak/Sızıntı: Tank veya borulardaki yanıcı sıvıların kaçak sebebiyle dışarıya sızması

Kaynak/Kesme: Kaynak ve kesme işlemlerinin uygun yapılmaması

Yıldırım: Tesise yıldırım düşmesi

Sabotaj: Kişi veya kişilerce kasıtlı olarak yangın çıkarılması

Sigara Kullanımı: Uygun olmayan yerlerde sigara içilmesi veya izmaritlerin uygun olmayan yerlere atılması

Kimyasal Tepkime: İki farklı kimyasalın istek dışı veya istenilen ortam dışında tepkimeye girmesi


3. 2023 YILI VERİLERİNİN YORUMLANMASI VE ÖNCEKİ YILLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

2018 yılından 2023 yılına kadar meydana gelen endüstriyel yangın ve patlamaları karşılaştırdığımızda; özellikle son 3 yıllık dilimde sürekli olarak artış olduğunu görmekteyiz. Yaşanan yangın ve patlamaların niteliklerinden kaynaklı olay sayılarına paralel olarak, hayatını kaybeden işçilerin sayılarında herhangi bir azalma olmadığı ortadadır.



Grafik 1: 2018-2023 Yılları Endüstriyel Yangın ve Patlamalardaki Ölüm ve Yaralanma Sayıları


2018 yılında en az 436, 2019 yılında ise en az 541, 2020 yılında ise 493, 2021 yılında 394, 2022 yılında ise 587 endüstriyel yangın ve patlama gerçekleşmişti. 2023 yılında ise 529 endüstriyel yangın ve patlama gerçekleşmiştir. (Grafik 2). Altı yıl boyunca rapor hazırlanırken bilgi kaynaklarımızın artışından kaynaklı yangın ve patlama sayılarının zamanla değişimi, güvenilir bir yorum yapmayı güçleştirmektedir. Bu sebeple 2017 yılı yangın ve patlama raporumuzun verileri istatistiklere dahil edilmemektedir. Veriler 2018-2023 yılları arasını kapsamaktadır.



Grafik 2: 2018-2023 Yılları Endüstriyel Yangın ve Patlama Sayıları Karşılaştırması

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU


2018-2023 yılları arasında gerçekleşen endüstriyel yangın ve patlama olaylarının sektörel bazda sayıları, karşılaştırmalı olarak Grafik 3'te görülmektedir.



Grafik 3: 2018-2023 Yılları Endüstriyel Yangın ve Patlama Sayılarının Sektörel Karşılaştırması




Grafik 4'te ise 2023 yılındaki endüstriyel yangın ve patlamaların aylara göre dağılımı verilmiştir. Önceki yıllarda yapılan analizlerde de kısmen sapma olmasına rağmen, yaz aylarında yaşanan olay sayısında artış görülmektedir. Bu durum yaz aylarında sanayi tarafında ekonomik aktivitenin düşük olmasına rağmen hava sıcaklığı etkisini göstermektedir.




Grafik 4: Endüstriyel Yangın ve Patlamaların Aylık Dağılımları (2022)

Yaşanan endüstriyel yangın ve patlamaların çoğunlukla hangi günlerde gerçekleştiği incelendiğinde, Pazar günü haricinde dağılımın benzer eğilimde olduğu görülmektedir. Bu durumun yanı sıra hafta tatili olan cumartesi ve pazar günleri yaşanan yangın ve patlamalar incelendiğinde, diğer günlere göre büyük farkların olmadığı görülmektedir (Grafik 5).




Grafik 3: Endüstriyel Yangın ve Patlama Sayılarının Haftalık Dağılımı (2023)

ENDÜSTRİYEL YANGIN / PATLAMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI



Grafik 6: 2023 Yılında Sektörlere Göre Endüstriyel Yangın ve Patlama Sayıları

ENDÜSTRİYEL YANGIN VE PATLAMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI



Grafik 7: 2023 Yılı Endüstriyel Yangın ve Patlamaların Sektörlere Göre Yüzdesele Dağılımı (Bilinmeyenler İhmal Edilince)

Grafik 6 ve Grafik 7'de 2023 yılında yaşanan endüstriyel yangın ve patlamaların sektörlere göre sayıları ve yüzdesel dağılımları görülmektedir. Endüstriyel yangın ve patlamaların sektörel dağılımına bakıldığında; daha önceki yıllarda olduğu gibi metal, tekstil, ağaç, kağıt, mobilya, kauçuk ve plastik sektörlerinde yoğunluk görülmektedir. Tüm yangın ve patlamaların en az %72'si bu dört sektörde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz sene de bu oran benzer şekilde %68 idi. Endüstriyel yangın ve patlamaların yaklaşık %7'sinin ise sektörü tespit edilememiştir.

Tespit edilen yangın ve patlamaların 114'ü ağaç, kağıt, mobilya (%22), 111'i metal (%21), 73'ü tekstil (%14), 79'u kauçuk ve plastik (%15) ve 51'i gıda (%10) sektörlerinde faaliyet gösteren endüstriyel tesislerde gerçekleşmiştir.

2018 yılından 2023 yılına endüstriyel yangın ve patlamalarda öne çıkan sektörler değişmemiştir. En çok endüstriyel yangın ve patlama olan sektör 2018 yılında tekstil, 2019 yılında metal, 2020 yılından itibaren ise ağaç, kağıt, mobilya olmuştur. Metal sektörü de yüksek yüzdelik dilimi ile bu yıllarda da takibini sürdürmektedir. (Grafik 3).


Bu konuda ayrıntılı bir karşılaştırmayı daha sağlıklı yapabilmek adına sektörü tespit edilemeyen yangın ve patlamalar çıkarıldığında geriye kalan yangın ve patlamalardaki yüzdesel dağılıma bakılması gerekmektedir.

Endüstriyel yangın ve patlamalar incelendiğinde sektöründen bağımsız olarak geri dönüşüm ve atık bertaraf tesisleri, yangınların en sık görüldüğü tesis türlerinden biridir. 2023 yılı içerisinde atıkların çeşitli amaçlarla toplandığı tesislerde 51 yangın tespit edilmiştir. Son 5 yıllık veriler de kendi içerisinde analiz edildiğinde, geri dönüşüm ve atık bertaraf tesislerindeki yangın ve patlama risklerini net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Organik malzeme geri dönüştüren tesisler; dinlenme aşaması ve işlemler sırasında atık malzemelerden çıkan gaz ve tozlar sebebiyle yangın ve patlama riskleri taşıyan tesislerdir. İlk bakışta yanmaz gibi görünen malzemelerde bile; kullanım süreci sonucunda ortaya çıkmış olan yağlanma, tozlanma yahut kâğıt, plastik vb. paketlenme malzemeleri ile bir arada bulunmaları sebebiyle büyük bir yangın riski oluşabilmektedir. Bu tesislerde düzensiz istiflemenin yaygın olması, kağıt, karton, plastik vb. yanıcı maddelerin çoğunlukta olması gibi sebepler yangın ve patlamaları arttırmaktadır. Atık ve geri dönüşüm tesislerinde denetimler mutlaka arttırılmalıdır. Uygun şartlarda depolama yapılmalı, ayrıştırma kurallarına dikkat edilmeli, tesise getirilen tüm maddeler tanımlı olmalı, elektrik tehlikeleri ve yangın tesisatının işlevselliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Endüstriyel yangın ve patlamaların tesis içerisinde gerçekleştiği bölümler incelendiğinde ise bölümü tespit edilen 213 yangın ve patlamanın 84'ünün depolama yapılan depo ve silo bölümlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Depolama, yangın güvenliği için özel tedbirler gerektiren bir alandır. Bu durum özellikle yanıcı malzemelerin depolanması üzerinde durulması gerekliliğini ortaya koymaktadır.


Ayrıca bölümü tespit edilen 213 yangın ve patlamanın 70'inin üretim bölümünde, 26'sinin baca bölümünde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Grafik 8'de gösterilen, 2023 yılında gerçekleşen endüstriyel yangın ve patlamaların illere göre dağılımları incelendiğinde ise beklenildiği üzere sanayinin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla olduğu görülmektedir.



Grafik 8: 2023 Yılı İllere Göre Endüstriyel Yangın ve Patlama Sayıları (*10 üzeri)


Grafik 9'da verilen bölgesel dağılımlar incelendiğinde ise Marmara Bölgesi'ndeki yangın ve patlamalar toplamın %47,4'ünü, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri toplamı ise %39,7'sini kapsamaktadır. Özellikle bu bölgelerde alınan önlemler, yapılan çalışmalar ve denetimler artırılmalıdır.



Grafik 9: 2022 Yılı Endüstriyel Yangın ve Patlamaların Bölgesel Dağılımı

Endüstriyel yangın ve patlamaların en çok gerçekleştiği il olan İstanbul'da yangın ve patlamaların ilçelere dağılımına bakıldığında, özellikle kimya sanayinin yoğun olduğu Tuzla ve sanayi sitelerinin yoğun olarak bulunduğu Arnavutköy- Başakşehir- Esenyurt üçgeninin ön plana çıktığı görülmektedir. Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde çıkan yangın ve patlama olaylarının, İstanbul'daki toplam yangın ve patlama olaylarının yarısı olduğu görülmektedir. Bu ilçelerde sanayi tesisleri ve diğer fabrikaların yaşam alanlarından tam anlamıyla soyutlandığı söylenemez. Bu durum, endüstriyel yangın ve patlamaları toplumsal bir sorun haline dönüştürmektedir. Önceki yıllara bakıldığında da İstanbul'daki endüstriyel yangın ve patlamaların neredeyse aynı ilçelerde yoğunlaştığı görülmektedir.

İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ OLAY SAYILARI




Grafik 10: 2023 Yılı İstanbul'daki Endüstriyel Yangın ve Patlamaların İlçelere Göre Dağılımı




Geçmiş yıllardaki raporlarımıza benzer bir şekilde, bu raporda yer alan endüstriyel yangın ve patlamalardan sadece 156'sının yani %29,5'lük kısmının tutuşturma kaynağı tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi, yangın ve patlamalar hakkında basına ayrıntılı bilgi verilmemesidir. Tespit edilenlerin çoğunluğu da kurumlardan alınan bilgilerden gelmiştir. Tutuşturma kaynağı tespit edilen yangın ve patlamalarda elektriksel kıvılcım kaynaklı olanlar ön plana çıkmaktadır. Elektrik tesisatlarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması, elektrikli çalışmalarda iş güvenliği kurallarının ihlal edilmesi, elektrik kaynaklı yangınların artmasına sebep olmaktadır. Elektriksel kıvılcım kaynaklı yangın ve patlamaları, mekanik kıvılcım kaynaklı olanlar takip etmektedir.

Mekanik kıvılcım kaynaklı yangın ve patlamaların önüne geçebilmek için mekanik kıvılcım kaynağı olduğu bilinen ekipmanların çalışmaları sırasında özel tedbirler alınmalı ve iş izni sistemi uygulanmalıdır. Açık alev kaynaklı yangınlar için de aynı durum geçerlidir. Aşırı ısınma kaynaklı yangın ve patlamaların ise genellikle havalandırma bacalarının içindeki kurumun ısınmasıyla ortaya çıktığı görülmektedir.



Grafik 11: 2023 Yılında Yaşanan Endüstriyel Yangın ve Patlamaların Tutuşma Kaynakları (Bilinmeyenler İhmal Edilince)

2023 yılında tespit edilen endüstriyel yangın ve patlamalardan yaklaşık olarak %13'ünün oluş biçimi tespit edilmiştir (Grafik 12). Oluş biçimi tespit edilen yangın ve patlamalarda elektrik tesisatında arıza, dışarıdan sirayet etme ve kapalı alan çalışmaları ön plana çıkmaktadır.



Grafik 12: 2023 Yılındaki Endüstriyel Yangın ve Patlamaların Oluş Biçimleri (Bilinmeyenler İhmal Edilince)

Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu endüstriyel alanlardaki sigara kullanımı, ateşli çalışma yapılması (kaynak, spiral kesme-taşlama vb.) firmaların oldukça dikkat etmesi gereken konulardır. Firmaların bir kısmı çalışanların işe fazla ara vermemesi vb. sebeplerle sigara kullanımına izin verebiliyor veya zaman zaman göz yumabiliyor. Ayrıca sadece yasaklamakla yetinilmemeli, çalışanlar sürekli olarak kontrol edilmelidir. Ateşli çalışmalar yapılacaksa gerekli önlemler (yanıcıların uzaklaştırılması, gaz ölçümü vb.) alındıktan sonra kontrollü şekilde yaptırılmalıdır.



4. 2023 YILINDA ÖNE ÇIKAN OLAYLAR

Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da sonuçları oldukça acı olan büyük endüstriyel yangın ve patlamalar gerçekleşmiştir.

10 Haziran 2023 tarihinde yine Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) bağlı Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında Dinamit Atölyesi'nde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle 5 işçi hayatını kaybetmiştir. Yine MKEK bünyesinde yer alan Kapsül Fabrikasında da 18 Temmuz 2023 tarihinde benzer bir şekilde bir patlama gerçekleşmiş ve bu olayda da 4 işçi yaralanmıştır. Önceki yıllarda da MKE bünyesinde yer alan fabrikalarda yaşanan olaylar yeterli önlemlerin alınmadığını gözler önüne sermektedir. Çeşitli kaynaklardan edinilen ve kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında MKE bünyesindeki tesislerde çok ağır ve çok tehlikeli bir iş yapılmasına rağmen kurulduğundan bu yana neredeyse hiçbir teknolojik değişiklik gerçekleşmemiş ve günümüz teknolojisinden uzak bir proses izlenmektedir. Yaşanan olaylar bakım ve depolama süreçlerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

12 Şubat 2023 tarihinde de Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yer alan kokoreç üretim tesisinde gerçekleşen patlama sonucu 4'ü ağır olmak üzere 17 işçi yaralanmıştır. Basına yansıyan bilgiler ışığında LPG tankından sızan gaz tutuşturma kaynağı ile buluşarak patlamaya sebep olmuştur. Bu olayda da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı bulunan depo ve tankların risk haritalarının çıkartılması ve uygun ekipman, uygun bakım programlarının önemini tekrar ortaya koymuştur.



5. SONUÇ

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak mesleğimizin getirdiği bilgi ve tecrübe ile yangın ve patlamalar konusunda söz söyleme ihtiyacı duymaktayız. 2023 yılında meydana gelen yangın ve patlamalar şehir, firma, kayıp, fabrika türü, sektör, oluş biçimleri kategorilerinde incelenmiş ve sonuçlar Ek'te detaylı olarak paylaşılmıştır. Ekteki tabloda görüleceği üzere kazaların oluş sebeplerine ve firma isimlerine dair medyada bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu sebeple oluş sebepleri ve firma büyüklüğüne dair yeterli yorum yapılamamaktadır.

Rapor araştırması yapılırken yangın ve patlama tespit edilen 529 firmadan sadece 135'inin yani %25,5'inin isimleri öğrenilebilmiştir. Firma isimlerinin basına yansıtılmaması akıllarda çeşitli soru işaretleri yaratmaktadır. Firma isimlerinin ticari kimliğe zarar vermesi düşüncesiyle yapılan bu davranış, firmaların konuyla ilgili önlemleri yerine getirmesinde bir engel taşıyabilmektedir.

Başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde yangın ve patlamaların önemli bir kısmının artık yaşam alanlarının yanı başında hatta içinde kalan tesislerde gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum plansız yerleşim ve sanayileşmenin bu kentlerde yaşayan insanlar için çok önemli bir risk olduğunu ortaya koymaktadır. En yakın örnek olarak etkilerini hala yaşadığımız 6 Şubat 2023 tarihinde Maraş merkezli 7.6 şiddetindeki depremden sonra İskenderun Limanı'nda çıkan ve günlerce söndürülemeyen yangın da ortaya koymuştur. Olası Marmara depremine ilişkin bölgedeki tehlike yaratabilecek olan sanayi tesislerinin sıklığı da düşünüldüğünde, deprem sonrası endüstriyel yangın ve patlamalar dahil tüm kimyasal tehlikelerin önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

2023 yılında meydana gelen 529 yangın ve patlamadan 78'inin Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB), 16'sının ise OSB'ler haricindeki sanayi sitesi vb. sanayi bölgelerinde olduğu tespit edilmiştir. Endüstriyel yangın ve patlamaların çok önemli bir bölümünün sanayinin toplandığı yerlerde olmadığı ve kent ve çevreyi tehdit ettiği görülmektedir.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak daha önceki açıklamalarımızda da söylediğimiz üzere riskli üretim tesisleri Organize Sanayi Bölgeleri'nde toplanmalı ve yaşam alanlarında risk oluşturmamalıdır. Özellikle kimya sektörüne ait tesislerinin Organize Sanayi Bölgeleri'nde toplanması gerekmektedir. OSB'ler kurulurken bölgenin halk ve çevre sağlığı açısından, ekolojik ve lojistik olarak bu yükü kaldırıp kaldırmayacağı meslek örgütlerinin, bölge halkının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak karar verilmeli, OSB'ler etkin bir şekilde yetkili merciler tarafından denetlenmelidir.

Basından görülebildiği kadarıyla oluş şekli itibariyle birçok yangın ve patlama elektrik tesisatındaki sorunlar, kapalı ve sınırlandırılmış alanlardaki çalışmalarda uygunsuzluklar, malzemenin veya ekipmanın aşırı ısınması, yanıcı gaz ve sıvıların uygun şekilde depolanmaması, kaynak vb. açık alevle yapılan işlerde kurallara uyulmaması ve periyodik bakımların yapılmaması gibi önlenemez sebeplerle meydana gelmektedir.

Endüstriyel yangınlarda, çalışanlar Acil Durum Planlarına göre hareket etmeli, hızlı bir şekilde toplanma noktasına gitmelidir. İçeride mahsur kalanlar, itfaiye ve eğitimli ekipler tarafından kurtarılmalıdır. Yapıdaki yangın diğer yanıcı malzemelere sıçrayıp çok hızlı büyüyebilir, patlama yaşanabilir ve yanıcı malzemelere bağlı olmakla birlikte boğucu ve zehirleyici özellik gösterebilir. Bu sebeple yangına müdahale eden itfaiye ve iş yerinin yangınla mücadele ekibi dahi yangına önce kendi güvenliklerini sağlayarak müdahale etmelidirler.

Yangın ve patlamaların önüne geçebilmek adına kamuoyuna konu ile ilgili önerilerimizi tekrar etmek isteriz.

1. 2023 yılında küçük/büyük birçok tesiste yangın ve patlamaların yaşandığı, en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, yine en az 152 kişinin yaralandığı görülmektedir. Tesis büyüklüğü ayırt etmeden, gereken bütün önlemlerin alınması yasal bir zorunluluktur.

2. 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince işletmeler, patlamadan korunma dokümanı hazırlamalı, burada belirtilen kritik noktalara göre aksiyonlar almalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı patlamadan korunma dokümanı hazırlaması gereken firmaların listesini çıkararak hazırlamayanlara yaptırım uygulamalıdır.

3. Tesislerde yaşanan yangın/patlamalar yalnızca tesis için bir risk unsuru değildir. Çevresindeki yapılar için de benzer riskler söz konusudur. Yangın/patlamanın etkisi ile çevredeki yapılar zarar görmekte ve can kaybı ya da maddi kayıplar yaşanmaktadır. Mevcut tesislerde komşu yapılarıyla aralarına set oluşturabilecek şekilde güvenlik önlemi alınması bir zorunluluktur. OSB'lerin ve fabrikaların kurulumunda yerleşim alanlarına yönelik riskler dikkate alınmalı, hali hazırda çalışan tesislerden de yerleri uygun olmayanlar tespit edilerek yerlerinin değiştirilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır. Yer seçimi, risklerin belirlenmesi, denetim ve eğitim konularında KMO daha önce defalarca açıkladığı gibi bilgi birikimini kamu yararına sunmaya her zaman hazırdır.

4. Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmelerde, 15.02.1954 tarih ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanuna uygun olarak "Sorumlu Müdür" bulundurulması zorunludur. Artık işverenlerin ve yerel yönetimlerin bu zorunluluğun ne kadar önem arz ettiğini anlamaları ve kanunda yazanları hayata geçirmeleri gerekmektedir.

5. Yapılan araştırmalar esnasında, şirketlerin prestij kaybı yaşamaması için isimlerinin çok fazla basına yansıtılmadığı görülmektedir. Bu durumun, ülkemizdeki şirketler için ticari bir kazanım olduğu düşünülebilir. Ancak prestij kaybı yaşanmaması, diğer firmaların da gerekli önlemleri almadan daha tehlikeli şekilde çalışmaya devam etmesine neden olmaktadır. Firma isimlerinin kamuoyu ile paylaşılması kamuoyunun bilgi alma hakkı açısından gereklidir.

6. Büyük veya küçük ölçekli tüm endüstriyel kazaların takibi merkezi bir şekilde yapılarak, kazaların kök sebeplerini ortaya koyan raporlar, yangın ve patlamalar, uzman bilirkişiler tarafından hazırlanmalı, bu raporlar şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu sürece Kimya Mühendisleri Odası dahil edilmelidir. Raporlar sonucunda sorumluluğu ortaya çıkan kişi ve kurumların etkin bir şekilde yargılanarak cezalandırılması sağlanmalı, maddi cezalar caydırıcı nitelikte olmalıdır.

7. Özellikle büyük kentlerde birçok fabrika ve atölye, yerleşim yerleri içinde kalmıştır. Birçok sınıai işletmenin plansızca kent içinde kalması, böyle kazaların daha fazla insanı etkilenmesi ve daha fazla can kaybına yol açması anlamına gelmektedir.

8. Tehlikeli kimyasalların bulunduğu iş yerlerine yönelik bir risk haritası hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar yerel yönetimlerin, bakanlıkların, başta Kimya Mühendisleri Odası olmak üzere ilgili örgütlerin ve bu risklere yakın yerlerde yaşayan halkın etkin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Bu çalışma kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

9. Elektrik yangınları, ortaya çıkan yangınların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Elektrik tesisatlarının doğru montaj, periyodik bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, elektrikli çalışmalarda iş güvenliği kurallarının uygun hareket edilmesi gibi hususlara önem verilmelidir. Elektrik kaynaklarının haricinde statik elektrik kaynaklarının da patlamadan korunma dökümanına uygun olarak kontrol altına alınması özellikle patlamaların önlenmesi için kritik önemdedir.

10. Tehlikeli kimyasal kullanan iş yerlerinin ruhsatlandırma sürecine yerel yönetimler, itfaiye ve devlet kurumlarıyla beraber Kimya Mühendisleri Odası da dahil edilmeli, kullanılacak kimyasalların envanterinin tutulması, güvenli kullanım koşullarının sorgulanması gibi konulara denetimlerde daha fazla önem verilmelidir.

11. ABD'de faaliyette olan "Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB)" ve bazı ülkelerde de benzeri örnekleri bulunan özerk bir "Kimyasal Kazaları Araştırma Kurumu" ülkemizde de kurulmalıdır. Bu kurum, ülkemizde gerçekleşen kimyasallardan kaynaklı büyük kazaları araştırarak kazaların kök nedenlerini ve alınmış olması gereken önlemleri tespit etmelidir. Kurum, yaptığı tüm araştırma ve tespitleri kamuya paylaşmalı, böylece kimya endüstrisinin daha güvenli olmasına katkı sağlamalıdır.

12. Kimyasal madde kazalarında müdahale yöntemini belirleyen karar üretme süreçlerinin bilgi temelli hale dönüştürülmesi ve coğrafi bilgi sistemlerinin bu açıdan geliştirilmesi gerekmektedir.

13. Tehlikeli bir kimyasalın üretiminden son ürüne kadar oluşum aşamalarında meydana gelecek her türlü emisyon, imisyon ve ortaya çıkacak atık miktarlarının tespitinin yanı sıra olası kazalarda can ve mal güvenliğini önlemeye önemli katkı sağlayacak olması nedeniyle il ve bölge bazında "Tehlikeli Kimyasal Maddeler Envanteri" çıkarılması gerekmektedir. Kent içindeki kimyasalların envanteri tek bir elde toplanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

14. Kamu denetiminden sorumlu birimler ve yerel yönetimlerin ilgili müdürlükleri kimya mühendisi istihdam etmeli ve mevcut kimya mühendisi sayısını artırmalıdır.

15. Kimyasalların yönetimine dair gerekli önlemlerin alınması ve gerekli denetimlerin yapılması, ertelenemeyecek bir duruma gelmiştir. Önemli bir bölümü deprem bölgesinde bulunan ülkemizde, yaşanacak büyük bir depremde tehlikeli kimyasallar, doğalgaz ve LPG tesislerinde yaşanabilecek bir kaza, depremin zararını arttıracak hatta çok daha büyük zarar verebilme potansiyeli taşıyacaktır. Bu sebeple depreme hazırlık master planlarının sürekli güncel tutulması ve bölgesel bir eylem planı hazırlanması önem taşımaktadır. Şimdiye dek yapılan çalışmaların derlenmesi, kamuoyuyla paylaşılması ve eksiklerinin tamamlanması için vakit kaybına tahammül kalmamıştır. Bu konuda gerek Kimya Mühendisleri Odası'nın gerekse de yurt içi-yurt dışı pek çok kurumun yeterli birikimi ve çalışması vardır. Kimya Mühendisleri Odası bu konuda görev almaya taliptir ve bu rapor aracılığıyla bir kez daha vurgulamaktadır.

16. Sigorta sektörünün bu rapordaki veriler ışığında projeksiyon yapması pek çok riski azaltıcı bir etki oluşturacaktır. Kimya Mühendisleri Odası olarak sigorta sektörü ile ortak çalışmalar geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bu rapor serimize sigorta firmalarının ve sektörel kurumların daha fazla veri sağlamalarını umuyoruz.

17. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik gereği büyük endüstriyel kazaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir. Bakanlığın bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç kaza bildirimini yapıldığını ve bu kazaların içeriklerini kamuoyu ile paylaşmasının endüstriyel yangın ve patlamaların önlenmesi konusunda faydalı olacağını belirtiriz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi



**EK:
ENDÜSTRİYEL YANGIN VE PATLAMA
VERİLERİ**

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
03.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Kestel	Erdoğanköy	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
03.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Erzincan	Erzincan OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	-	-
04.01.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Kağıthane	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
05.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Kastamonu/Tosya	Akçakavak	Sunta Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	Silo	-
06.01.2023	Patlama	5 Yaralı	Kubilay Boya	Statik Elektrik	-	İzmir/Aliağa	Aliağa OSB	Boya Fabrikası	Boya	-	-	-
07.01.2023	Yangın	-	Nemak	-	-	İzmir/Çiğli	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
08.01.2023	Yangın	-	Symplast Kimya	Açık Alev	-	İzmir/Menemen	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
09.01.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	Karlıbayır	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
10.01.2023	Yangın	-	Habaş Demir Çelik	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Aliağa	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
11.01.2023	Patlama	6 Yaralı	-	-	-	Ankara/Kahramankazan	Saraykent	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
11.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Sincan	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Üretim	-	-
12.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Mamak	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Üretim	Atık	-
12.01.2023	Patlama	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	Endüstriyel Ütü Kazanı	-
13.01.2023	Yangın	1 Yaralı	-	-	-	Mardin/Nusaybin	Fırat	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	1 itfaiye eri yaralandı
15.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Düzce	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
17.01.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Eyüpsultan	-	Filtre Fabrikası	Metal	-	-	-
18.01.2023	Patlama	1 Yaralı	Tarım Kredi Süt Ürünleri	-	-	Denizli/Acıpayam	-	Süt Ürünleri Fabrikası	Gıda	-	-	-
18.01.2023	Yangın	-	Hamburger Recycling	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
18.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Muğla	-	Marangoz Atölyesi	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
19.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Yenişehir	Tabakhane	Cam Fabrikası	Çimento,Cam,Seramik	-	-	-
20.01.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Bornova	-	Yağ Fabrikası	Gıda	-	-	-
20.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Uşak	Uşak Tekstil OSB	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
22.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Kepez	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
22.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Şirnak/Cizre	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
23.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Kahramanmaraş/Türkoğulu	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	Depo	-	-
24.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Yalova/Çiftlikköy	-	Kereste Atölyesi	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
25.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Gebze	-	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	-	-
27.01.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Pendik	Ramazanoğlu	Cam Fabrikası	Çimento,Cam,Seramik	Depo	-	-
27.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Dilovası	Dilovası OSB	-	-	-	-	-
30.01.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Kestel	Ahmet Vefik Paşa	Baskı Fabrikası	Boya	Baca	-	-
30.01.2023	Yangın	-	Hyundai Assan	-	-	Kocaeli/İzmit	-	Otomotiv Tesisi	Metal	Üretim	Boyahane	-
01.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Pendik	Fevzi Çakmak	Isıtma-Soğutma Sistemleri	Metal	-	-	-
01.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Baca	-	-
02.02.2023	Yangın	-	Kelebek Mobilya	-	-	Düzce	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
03.02.2023	Yangın	1 Yaralı	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	-	-	Kazan Dairesi	-	-
05.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
05.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Çatalca	Harput Sanayi Sitesi	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	Yan fabrikaya sıçradı
06.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
06.02.2023	Yangın	-	-	-	Doğal Olay / Afet	Kahramanmaraş	-	-	-	-	-	Deprem Sonrası
06.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Tekirdağ/Ergene	-	Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	Yan fabrikaya sıçradı
07.02.2023	Yangın	-	Banvit	Aşırı Isınma	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Tavuk İşleme Tesisi	Gıda	-	-	-
08.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Osmangazi	Panayır	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Üretim	-	-
09.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Enjeksiyon Atölyesi	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
10.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Alüminyum Tesisi	Metal	Baca	-	-
11.02.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Sincan	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	Üretim	Kumaş Makinesi	-
11.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Denizli/Merkezefendi	Bozburun	Tekstil Fabrikası	Tekstil	Üretim	-	-
11.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Büyükkçekmece	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Baca	-	-
11.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
11.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Tekstil Boya Fabrikası	Tekstil	Üretim	-	-
11.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Zeytinburnu	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	Üretim	Çöp Kutusu	-
11.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Sultan Orhan	Döküm Atölyesi	Metal	-	-	-
12.02.2023	Patlama	18 Yaralı	-	-	-	Balikesir/Susurluk	Göbel	Kokoreç Üretim Atölyesi	Gıda	Üretim	LPG tankı	-
13.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenler	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	-	-	-
13.02.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Sultangazi	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	Elektrik Panosu	-
13.02.2023	Yangın	-	Ortaklar Kauçuk	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
14.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Bornova	İşikkent	Lastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
15.02.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Kahramankazan	-	Kimya Tesisi	Petrokimya,Yağ	Üretim	Elektrik Panosu	-
15.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Buca	-	Kaltuk Fabrikası	Tekstil	-	-	-
18.02.2023	Yangın	1 Yaralı	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	Orhangazi	Civata Fabrikası	Metal	-	-	-
21.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenler	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	Çatı	Palet	-
21.02.2023	Yangın	-	-	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Konya/Selçuklu	Büyükkayacak	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
21.02.2023	Patlama	2 Yaralı	TEİAŞ	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Tekirdağ/Çerkezköy	Çerkezköy OSB	Elektrik Santrali	Enerji	-	-	-
22.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Muratpaşa	Topçular	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
23.02.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	Kaynak/Kesme	Bursa/Nilüfer	Ürünü	Metal Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
24.02.2023	Yangın	-	Erpiliç	-	-	Bolu	-	Tavuk İşleme Tesisi	Gıda	Üretim	-	-
24.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Kozmetik Fabrikası	Kozmetik, Temizlik	Depo	-	-
24.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Şirnak/Cizre	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
25.02.2023	Yangın	5 Yaralı	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Zeytinburnu	-	Kot Kumlama Atölyesi	Tekstil	-	-	-
26.02.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
27.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Hatay/Antakya	Küçükdalyan	-	-	-	-	-
27.02.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Balçık	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	-	-	-
28.02.2023	Yangın	-	Yurdusar Tarım Makineleri	-	Sigara Kullanımı	İzmir/Menderes	-	Tarım Makineleri Fabrikası	Metal	-	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşurma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
01.03.2023	Yangın	-	-	-	-	Zonguldak/Alaplı	Yeni Siteler	Eldiven Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
02.03.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Kahramankazan	-	Kimya Tesisi	Petrokimya,Yağ	Üretim	-	-
02.03.2023	Yangın	1 Ölü, 3 yaralı	-	-	-	Ankara/Kahramankazan	Keresteciler Sitesi	Kimya Tesisi	Petrokimya,Yağ	Üretim	Sprey Dolum Ünitesi	-
02.03.2023	Yangın	-	-	-	-	Burdur	Burdur OSB	Tarım Makineleri Fabrikası	Metal	Depo	Hammadde	5 işçi dumandan etkilendi
02.03.2023	Yangın	-	Zirvesan Alüminyum	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Bornova	-	Alüminyum Tesisi	Metal	-	-	-
02.03.2023	Yangın	-	Beydemir	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Bornova	Kemalpaşa	Alüminyum Tesisi	Metal	Üretim	Kazan	-
02.03.2023	Yangın	-	Uçak Tekstil	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
03.03.2023	Yangın	-	Betonstar	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Beton Pompası Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	-	-
04.03.2023	Yangın	-	-	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Diyarbakır/Bismil	Tepe	Çırcır Fabrikası	Tekstil	Depo	-	-
05.03.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Elmadag	-	Çimento Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	Atık	-
06.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Sultangazi	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Üretim	-	-
06.03.2023	Yangın	-	Brimstone	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Aliağa	Aliağa OSB	Gübre Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	-	-
08.03.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
09.03.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Bornova	-	Deri Fabrikası	Tekstil	-	-	-
09.03.2023	Yangın	-	Gübretaş	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Kocaeli/Körfez	Yarımtaş Limanı	Gübre Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	-	-
11.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Depo	-	-
12.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Üretim	Tahta	-
15.03.2023	Yangın	-	-	-	-	Manisa/Akhisar	Gıda İmalatçıları İtesi	Ekmeç Fabrikası	Gıda	-	-	-
17.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Baca	-	-
18.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	Şahintepe	Kalem Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
18.03.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Silivri	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	Elektrik Panosu	-
19.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ataşehir	-	Metal Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
19.03.2023	Yangın	-	Brimstone	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Aliağa	Aliağa OSB	Gübre Fabrikası	Petrokimya,Yağ	Depo	Kükürt	-
20.03.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Esenyurt	-	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
21.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Zeytinburnu	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Baca	-	-
21.03.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Buca	-	Metal Fabrikası	Metal	-	Yağ Tankı	-
22.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Baca	-	-
22.03.2023	Patlama	-	AKPA	-	-	Tekirdağ/Muratlı	Muratlı OSB	Kimya Tesisi	Petrokimya,Yağ	-	-	Patlama sonrası yangın da çıkıyor.
23.03.2023	Yangın	-	-	-	-	Adana/Seyhan	Sarıhamzalı	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
23.03.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Pelitli	Kimya Tesisi	Petrokimya,Yağ	Depo	-	-
24.03.2023	Yangın	-	Çaykur	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Artvin/Kemalpaşa	Kemalpaşa	Çay Fabrikası	Gıda	Depo	Kuru Çay	-
25.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Alüminyum Tesisi	Metal	Baca	-	-
25.03.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Başakşehir	-	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	Elektrik Panosu	-
25.03.2023	Patlama	-	AKPA	-	-	Tekirdağ/Muratlı	Muratlı OSB	Kimya Tesisi	Petrokimya,Yağ	Aritma Bölümü	-	3 gün içinde ikinci yangın
27.03.2023	Patlama	-	-	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Kırklareli/Lüleburgaz	Büyükkarıştırıcı	Cam Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	-	-
30.03.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	-	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
30.03.2023	Patlama	-	Atak Kozmetik	-	-	Tekirdağ/Çerkezköy	Çerkezköy OSB	Kozmetik Fabrikası	Kozmetik, Temizlik	Depo	-	-
03.04.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Sincan	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Üretim	-	-
05.04.2023	Yangın	-	-	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Giresun/Tirebolu	Kozbaşı	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
05.04.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Konak	Etiler	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
07.04.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Ankara/Kahramankazan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
07.04.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
07.04.2023	Yangın	-	-	-	Sigara Kullanımı	İzmir/Menderes	-	Pelet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
09.04.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Alüminyum Tesisi	Metal	Kazan Dairesi	-	-
10.04.2023	Patlama	5 Yaralı	-	-	Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan	Eskişehir/Odunpazarı	Eskişehir OSB	Silikon Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Kazan Dairesi	Kazan	-
10.04.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Eyüpsultan	Pirinççi	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
11.04.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Sultangazi	-	Alüminyum Tesisi	Metal	Üretim	-	-
13.04.2023	Yangın	-	Ortak Geri Dönüşüm	-	-	Eskişehir/Odunpazarı	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
13.04.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Başakşehir	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
14.04.2023	Yangın	-	-	-	-	Şirnak/Cizre	Korucu	Geri Dönüşüm Tesisi	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
15.04.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Avclar	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
17.04.2023	Yangın	-	-	-	-	Kayseri	Kayseri OSB	Bahçe Mobilyaları Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
17.04.2023	Yangın	-	-	-	-	Manisa/Yunusemre	Manisa OSB	Geri Dönüşüm Tesisi	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
20.04.2023	Yangın	4 Ölü	-	-	-	Mersin/Akdeniz	Mersin Sanayi Sitesi	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
21.04.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Çayyova	Şekerpinar	Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
24.04.2023	Yangın	-	Med-Mar A.Ş	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Çankırı	Küçük Sanayi Sitesi	Tuz Fabrikası	Gıda	-	Soğutma Ünitesi	-
24.04.2023	Yangın	-	KFC	Kimyasal Tepkime	-	İzmir/Menemen	-	Tavuk İşleme Tesisi	Gıda	-	-	-
24.04.2023	Yangın	-	-	-	-	Kahramanmaraş/Onikişubat	Gayberli	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
25.04.2023	Patlama	1 Ölü, 1 Yaralı	-	-	Kapalı ve sınırlandırılmış alan	Aksaray	Aksaray OSB	Su Tankı Üretim Tesiti	Metal	Kalite	Su Tankı	-
26.04.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Avclar	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	Soba	-
27.04.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Küçükçekmece	Halkalı	Tekstil Fabrikası	Tekstil	Üretim	-	-
29.04.2023	Patlama	-	-	-	Elektrik Tesisatında Arıza	Elazığ	Aksaray	Tavuk İşleme Tesisi	Gıda	-	-	-
29.04.2023	Yangın	-	Aksüs	-	Kapalı ve Sınırlandırılmış alan	Kırklareli/Lüleburgaz	Evrensekiz	Geri Dönüşüm Tesisi	Petrokimya,Yağ	-	Atık	-
30.04.2023	Patlama	2 Yaralı	-	Kimyasal Tepkime	-	Aydın/Germencik	Hıdırbeyli Mah.	Soğuk Hava Deposu	Gıda	-	Soğutma Ünitesi	Amonyak Patlaması
01.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Elazığ	Aksaray Mah.	Tavuk İşleme Tesisi	Gıda	-	-	-
02.05.2023	Yangın	-	-	Açık Alev	-	Ankara/Elmadag	-	Elektrik Ekipmanları Fabrikası	Enerji	Depo	-	-
02.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Havalandırma	-	-
02.05.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Sancaktepe	Osmangazi Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Sünger	-
03.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Armatür Fabrikası	Metal	Dış Cephe	-	-
04.05.2023	Yangın	1 Yaralı	-	-	-	İstanbul/Kartal	Karlıktepe Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Üretim	Aspiratör	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşurma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
06.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Kahramankazan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Üretim	-	-
09.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Mukavva Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Üretim	-	-
11.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Giresun/Piraziz	Maden Mah.	Fındık Fabrikası	Gıda	Depo	-	-
12.05.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Silivri	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Üretim	-	-
14.05.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Gaziosmanpaşa	-	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	Kofra	-
14.05.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Şanlıurfa/Eyyübiye	Mobilyacılar Sitesi	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
17.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Adana/Yüreğir	Adana OSB	Köpük Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
17.05.2023	Yangın	-	Akkaya Geri Dönüşüm	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İzmir/Menderes	Altintepe Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Üretim	-	-
17.05.2023	Yangın	-	Cesur Plastik	Aşırı Isınma	-	İzmir/Menemen	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
17.05.2023	Yangın	-	İzole Kiremit	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	Yazıbaşı	Kiremit Fabrikası	Çimento,Cam,Seramik	-	-	-
18.05.2023	Yangın	-	Yakamoz Yağ	Aşırı Isınma	-	İzmir/Çiğli	-	Yağ Fabrikası	Gıda	-	-	-
18.05.2023	Yangın	-	Baymar	-	-	Mersin/Akdeniz	Serbest Bölge	Kuruyemiş Fabrikası	Gıda	Depo	-	-
20.05.2023	Yangın	-	Krea Makine	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	-	-	-
21.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Adana/Seyhan	Metal Sanayi Sitesi	Geri Dönüşüm Tesisi	Metal	-	-	-
22.05.2023	Patlama	1 Ölü, 1 Yaralı	Mutlu Makarna	-	-	Gaziantep	Gaziantep OSB	Makarna Fabrikası	Gıda	-	Kazan	-
22.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Alüminyum Tesisi	Metal	Baca	-	-
22.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ataşehir	Ferhatpaşa Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	Talaş	Yan fabrikaya sığırdı
23.05.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Avcılar	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
23.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Gaziosmanpaşa	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	-	-	-
24.05.2023	Yangın	-	Levent Kağıt	Kimyasal Tepkime	-	İzmir/Kemalpaşa	Kemalpaşa OSB	Kağıt Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	Atık	-
25.05.2023	Patlama	6 Yaralı	-	-	-	Çorum	Ankara Yolu	Bronz Fabrikası	Metal	-	Kazan	-
25.05.2023	Patlama	-	AP Altın Pelet	-	-	İzmir/Menderes	-	Pelet Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
25.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Sakarya/Arifiye	Başak Sokak	Traktör Fabrikası	Metal	Üretim	Boyahane	Taşeron Firma
27.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Üretim	-	-
27.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bayrampaşa	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Baca	-	-
27.05.2023	Patlama	-	Hyundai	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Kocaeli	Alikahya	Otomotiv Tesisi	Metal	-	Trafo	-
29.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Amasya/Merzifon	Merzifon OSB	Tarım Aletleri Fabrikası	Metal	Depo	-	8 kişi dumandan etkilendi.
29.05.2023	Yangın	-	Türkoğlu Kerestecilik	Aşırı Isınma	-	Eskişehir/Tepebaşı	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	Talaş	-
29.05.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Alüminyum Tesisi	Metal	-	-	-
30.05.2023	Yangın	-	-	-	-	Kayseri	Kayseri OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	-	-
01.06.2023	Yangın	-	Starpark	-	-	Bursa/Nilüfer	Bursa OSB	Lunapark Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
01.06.2023	Yangın	-	Euro Gıda	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Gıda Fabrikası	Gıda	-	-	-
01.06.2023	Yangın	-	Komman Makina	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Menderes	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	-	-	-
01.06.2023	Yangın	-	Baydar	-	-	Kocaeli/Gölcük	Yazlık Mevkii	Çelik Fabrikası	Metal	-	-	-
03.06.2023	Yangın	-	Ravago Petrokimya	Aşırı Isınma	-	İzmir/Aliağa	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Mutfak	-	-
03.06.2023	Yangın	-	Alsemo	Elektriksel Kıvılcım	Kaynak/Kesme	Mersin/Silifke	Silifke OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Çatı	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
04.06.2023	Yangın	-	Cesa Kimya	-	-	İzmir/Bornova	-	Gıda Kimyasalları Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	-	-
04.06.2023	Yangın	-	-	-	-	Kayseri/Melikgazi	Kayseri OSB	Çelik Kapı Fabrikası	Metal	-	-	-
06.06.2023	Yangın	-	Bostan's	Açık Alev	-	Ankara/Kahramankazan	Bitik Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
08.06.2023	Yangın	-	-	-	-	Aydın/Köşk	-	Prina Fabrikası	Gıda	-	-	-
08.06.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Yıldırım	Sakarya Mah.	Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
08.06.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Beylikdüzü	Mermerciler Sanayi Sitesi	Jant Fabrikası	Metal	-	-	-
08.06.2023	Patlama	1 Ölü	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	İMES	Döküm Atölyesi	Metal	-	-	1 itfaiye eri hayatını kaybetti.
09.06.2023	Yangın	1 Ölü	Anadolu Tork	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Şanzıman Atölyesi	Metal	-	-	-
10.06.2023	Patlama	5 Ölü	MKE Roket	-	-	Ankara/Elmadağ	Tatlıca Mah.	Roket Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
10.06.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Sincan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Depo	-	-
10.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	İkiteli OSB	Kırtasiye Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Çatı	-	4 gün sürdü.
11.06.2023	Yangın	-	Hera	-	-	Kocaeli/Kartepe	Arslanbey OSB	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
13.06.2023	Yangın	-	Beyaz Kağıt	-	-	Adana/Sarıçam	Hacı Sabancı OSB	Temizlik Ürünleri Fabrikası	Petrokimya,Yağ	Üretim	-	-
14.06.2023	Yangın	1 Yaralı	-	-	-	Kayseri/Melikgazi	Kayseri OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
14.06.2023	Yangın	-	-	-	-	Mersin/Tarsus	Öğretmenler Mah.	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
14.06.2023	Yangın	3 yaralı	-	-	-	Tekirdağ/Ergene	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
15.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	Üretim	-	-
15.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	-	Armatür Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
15.06.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Sincan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Üretim	-	-
16.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	Depo	-	-
16.06.2023	Yangın	-	-	-	-	Şanlıurfa	1.OSB	Çırcır Fabrikası	Tekstil	-	-	-
16.06.2023	Yangın	-	Meksan Trafo	-	-	Şanlıurfa	2.OSB	Trafo Fabrikası	Enerji	-	-	-
16.06.2023	Yangın	-	Başoğlu Kereste Fabrikası	-	-	Zonguldak/Devrek	Yeni Mah.	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	4 kişi dumandan etkilendi.
17.06.2023	Yangın	-	-	-	Doğal Olay / Afet	İzmir/Kemalpaşa	Armutlu	Turşu Fabrikası	Gıda	-	Trafo	-
17.06.2023	Yangın	-	-	-	-	Sakarya/Pamukova	Cumhuriyet Mah.	Kereste Atölyesi	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
18.06.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Sancaktepe	-	Kablo Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
19.06.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Avcılar	-	Tekstil Boya Fabrikası	Boya	-	-	-
19.06.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Güngören	-	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Üretim	-	-
19.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Şişli	-	Çelik Fabrikası	Metal	Çatı	-	-
19.06.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Aliağa	-	Döküm Atölyesi	Metal	-	-	-
20.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Baca	-	-
20.06.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Gaziosmanpaşa	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	Üretim	-	-
21.06.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Tuzla	-	Alüminyum Tesisi	Metal	-	Havalandırma	-
21.06.2023	Yangın	-	TKF Metal	-	Sigara Kullanımı	İzmir/Çiğli	-	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-
22.06.2023	Yangın	-	Girgin Pirina Yağ	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Ödemiş	-	Yağ Fabrikası	Gıda	-	-	-
22.06.2023	Yangın	-	Tekeli	-	-	Manisa/Yunusemre	Muradiye OSB	Geri Dönüşüm Tesisi	Metal	Depo	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
23.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
25.06.2023	Yangın	-	-	-	-	Adana/Seyhan	Tepebağ Mah.	Kuyumcu Atölyesi	Metal	-	-	-
25.06.2023	Yangın	-	4R Çevre ve Enerji	-	-	Tekirdağ/Kapaklı	Kapaklı OSB	Geri Dönüşüm Tesisi	Metal	Depo	-	-
26.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Dyuncak Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
27.06.2023	Yangın	-	Babacan Olive	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Urla	-	Yağ Fabrikası	Gıda	-	-	-
28.06.2023	Yangın	-	Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Eskişehir/Odunpazarı	-	Gıda Fabrikası	Gıda	Depo	Elektrik Panosu	-
28.06.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Tuzla	-	Yağ Fabrikası	Gıda	Depo	-	-
29.06.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Sultanbeyli	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
02.07.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Buca	-	Enjeksiyon Atölyesi	Kauçuk, Plastik	-	-	-
03.07.2023	Yangın	-	My Pelet Bioenerji	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Pelet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
04.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Gaziantep	5.OSB	Sağlık Ürünleri Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	-	10 işçi dumandan etkilendi.
05.07.2023	Patlama	2 yaralı	Ekotem	Kimyasal Tepkime	-	Ankara/Yenimahalle	İvedik OSB	Temizlik Ürünleri Fabrikası	Kozmetik, Temizlik	-	-	-
05.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Torbalı	Ayrancılar Mah.	Yalıtım Malzemeleri Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
06.07.2023	Yangın	2 yaralı	SASA Polyester	-	-	Adana/Seyhan	Sarıhamzalı Mah.	Polyester Fabrikası	Tekstil	Yatakhane	-	-
06.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	Akçaburgaz Mah.	Askı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
06.07.2023	Yangın	-	Heneken Metalurji	-	Sigara Kullanımı	İzmir/Aliağa	-	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-
06.07.2023	Yangın	-	Başkaya Baharat	-	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Baharat Fabrikası	Gıda	-	-	-
06.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Samsun/Tekkeköy	Gökçe Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	-	-	-
07.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	Havalandırma	-
07.07.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Tuzla	Şifa Mah.	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
07.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Çayirova	Çayirova OSB	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
08.07.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Başakşehir	-	Metal Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
11.07.2023	Yangın	-	Uğur Soğutma	-	-	Aydın/Nazilli	Denizli Karayolu	Soğutucu Makine Fabrikası	Metal	-	-	-
11.07.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Cam Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	Depo	-	-
11.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Üretim	-	-
11.07.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Sancaktepe	-	Matbaa	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
11.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Sultangazi	-	Metal Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
11.07.2023	Yangın	-	Dirinler Döküm	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Çiğli	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
12.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
12.07.2023	Patlama	3 yaralı	-	-	-	Sakarya/Adapazarı	Keresteciler Sanayi Sitesi	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
13.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Nilüfer	Çalı Mah.	Baru Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
13.07.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Beylikdüzü	-	Büskivi Fabrikası	Gıda	-	-	-
13.07.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Esenyurt	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
13.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Sultangazi	-	Metal Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
13.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
13.07.2023	Patlama	2 yaralı	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Balçık Mah.	Temizlik Ürünleri Fabrikası	Kozmetik, Temizlik	-	-	-
14.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Diyarbakır/Kayapınar	Şanlıurfa Yolu	Çırcır Fabrikası	Tekstil	Depo	Pamuk Balyaları	100 milyon TL maddi zarar.
14.07.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Sultangazi	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Depo	-	-
14.07.2023	Yangın	-	-	-	Kaçak/Sızıntı	İstanbul/Sultangazi	Eski Habibler Mah.	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
14.07.2023	Yangın	-	-	Kimyasal Tepkime	-	İstanbul/Tuzla	Tuzla OSB	Kimya Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	-	-
14.07.2023	Patlama	-	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Pelitli Köyü	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	Trafo	-
14.07.2023	Yangın	-	İbrahim Kaçhisar	Mekanik Kıvılcım	-	Tokat/Erbaa	Fatih Sultan Mehmet Mah.	Tuğla Fabrikası	Çimento,Cam,Seramik	-	Havalandırma Makinesi	-
15.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Burdur/Bucak	Bucak OSB	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	-	-
17.07.2023	Yangın	-	Osman Yorulmaz	Elektriksel Kıvılcım	Dışarıdan Sirayet Etme	Ankara/Gölbaşı	-	Yatak Fabrikası	Tekstil	-	-	-
18.07.2023	Patlama	4 yaralı	MKE	Mekanik Kıvılcım	-	Ankara/Mamak	Kayaş	Kapsül Fabrikası	Metal	Depo	Mühimmat	-
18.07.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Bursa/Osmangazi	Demirtaş OSB	Elektrik Ekipmanları Fabrikası	Enerji	-	-	3 işçi dumandan etkilendi.
18.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Şanlıurfa	Şanlıurfa OSB	Eldiven Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
19.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Aspiratör Fabrikası	Metal	Üretim	Boyahane	-
19.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Niğde	Niğde OSB	Tekstil Fabrikası	Tekstil	Depo	-	-
19.07.2023	Yangın	1 yaralı	-	-	-	Uşak	Durak Mah.	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
20.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Kepez	Gazi Mah.	Mermer Atölyesi	Çimento,Cam,Seramik	-	-	-
20.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	Değirmenköy Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
20.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Karabağlar	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
22.07.2023	Yangın	2 Yaralı	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Esenyurt	-	Kağıt Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Üretim	-	-
22.07.2023	Yangın	-	Ömeroğlu Tarım Ürünleri	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Tarım Ürünleri Fabrikası	Gıda	-	-	-
22.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Menderes	İTOB OSB	Polyester Fabrikası	Tekstil	-	-	-
22.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Kayseri/Melikgazi	Kayseri OSB	Keçe Fabrikası	Tekstil	Depo	Hammadde	-
22.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Tekirdağ/Ergene	Ulaş Mah.	Karton Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
23.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Karacabey	Yenikaraağaç Mah.	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
23.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
23.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Kartepe	Çepni Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	-	-	-
24.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Eskişehir/İnönü	-	Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	-	Yan fabrikaya sıçradı
26.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-
27.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Denizli/Merkezefendi	Eskihisar Mah.	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
27.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Düzce/Akçakoca	Yeni Mah.	Fındık Fabrikası	Gıda	-	-	-
27.07.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Arnavutköy	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
27.07.2023	Yangın	-	CMS Jant	Aşırı Isınma	-	İzmir/Gaziemir	-	Jant Fabrikası	Metal	-	-	-
27.07.2023	Yangın	-	-	-	Dışarıdan Sirayet Etme	Kütahya	-	Porselen Fabrikası	Çimento,Cam,Seramik	Depo	-	Tarlada yakılan anızdan sıçradı.
28.07.2023	Yangın	3 Yaralı	-	Açık Alev	-	Ankara/Sincan	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Üretim	Atık	-
28.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Kepez	Zeytinlik Mah.	Çiçek Ürünleri Fabrikası	-	-	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
28.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Aydın/Karacasu	Çebi Mah.	Marangoz Atölyesi	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	1 otomobil zarar gördü.
29.07.2023	Patlama	2 yaralı	-	-	-	Bursa/İnegöl	Mahmudiye Mah.	Metal Fabrikası	Metal	-	Boyahane	-
29.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Denizli	Bozburun Mah.	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-
29.07.2023	Yangın	-	-	-	-	Denizli/Merkezefendi	Hacıyüplü Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	Metal	-	-	1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
29.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	Selimpaşa Mah.	Islak Mendil Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	-	-
29.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Buca	BEGOS	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
29.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Menemen	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	Yandaki fabrikaya sıçradı
29.07.2023	Yangın	-	Philips Morris	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Tütün Ürünleri Fabrikası	Gıda	-	-	-
31.07.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Havalandırma	-	-
01.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Sincan	-	Elektrik Ekipmanları Fabrikası	Enerji	Üretim	Elek Makinesi	-
01.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/İnegöl	İnegöl OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	9 fabrikaya sıçradı.
01.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Mukavva Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
01.08.2023	Patlama	-	Özkanlar Demir Çelik	-	-	İzmir/Aliağa	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
02.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Üretim	-	-
03.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Kastamonu/Tosya	Tosya OSB	Kapı Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	Kontakt	-
05.08.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	Kaynak/Kesme	İstanbul/Sultangazi	Habibler Mah.	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
05.08.2023	Yangın	-	OYKA	Aşırı Isınma	-	Zonguldak/Çaycuma	-	Kağıt Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	Atık	-
06.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Avcılar	Kazım Karabekir Cad.	Geri Dönüşüm Tesisi	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
06.08.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Başakşehir	-	Tekstil Boya Fabrikası	Boya	-	-	-
07.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Adana/Seyhan	Sarıhamzalı Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	18 iş yeri etkilendi.
07.08.2023	Yangın	-	Uçak Tekstil	-	-	İzmir/Torbalı	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
07.08.2023	Yangın	-	Rüzgar Kimya	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Tekirdağ/Çerkezköy	Veliköy OSB	Kimya Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	-	1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
08.08.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	-	Ankara/Elmadag	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	Talaş	-
08.08.2023	Patlama	1 Ölü	İzmir Demir Çelik	-	-	İzmir/Aliağa	Horozgediği	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	Ocak	-
08.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Menderes	-	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-
08.08.2023	Yangın	-	Tezcan Un	-	-	İzmir/Menemen	-	Un Fabrikası	Gıda	-	-	-
08.08.2023	Yangın	-	.Yöntem Oluklu Mukavva	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Mukavva Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
09.08.2023	Yangın	-	Özgül Koltuk	-	-	Kayseri	Kayseri OSB	Koltuk Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
10.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Denizli	Saraylar Mah.	Marangoz Atölyesi	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	Hurda deposuna ve 2 binaya sıçradı.
11.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	Akpınar Sanayi Bölgesi	Cam Fabrikası	Çimento,Cam,Seramik	-	-	-
11.08.2023	Yangın	-	Berat Yahya	-	-	Kütahya/Simav	Naşa Beldesi	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
12.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Sultangazi	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	Üretim	Vantilatör	-
12.08.2023	Yangın	-	Foçalı Palet	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Bornova	-	Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
13.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Döşemealtı	Antalya OSB	Mısır Gevreği Fabrikası	Gıda	-	-	-
14.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Kahramankazan	Dağyaka Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Depo	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşurma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
14.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Konak	İkiçeşmelik	Çanta Atölyesi	Tekstil	-	-	-
16.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Aksaray	Aksaray OSB	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	-	-	-
16.08.2023	Yangın	-	Pakış Ambalaj	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Ambalaj Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
16.08.2023	Patlama	1 Yaralı	Özbek Duman	-	-	Kırıkkale/Yahşihan	Yeni Sanayi Sitesi	Savunma Sanayii Tesisi	Metal	-	Fuel Oil Tankı	-
17.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Arnavutköy	-	Cam Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	-	-
17.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	Tepeören Mah.	Et İşleme Fabrikası	Gıda	-	-	-
18.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Kahramankazan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Depo	Elektrik Panosu	-
18.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Nilüfer	İrfaniye Mah.	Yapı Malzemeleri Tesisi	Kauçuk, Plastik	Baca	-	-
18.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Nilüfer	Doğanköy Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Santral	-	-
18.08.2023	Yangın	-	Egemet Ege Metal	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-
18.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Sakarya/Söğütli	3.OSB	Tekstil Fabrikası	Tekstil	Kazan Dairesi	-	-
19.08.2023	Yangın	-	Açık Kapı	-	-	Bursa/Osmangazi	Şanlı Cad.	Kapı Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
19.08.2023	Yangın	1 Yaralı	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Gaziantep	75.Yıl Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	Kontak	Minibüs ve binaya sıçradı.
19.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ataşehir	Barbaros Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
19.08.2023	Yangın	-	Alaf Tekstil	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Aliağa	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
20.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Kahramankazan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Üretim	Demir Kesme Makinesi	-
20.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Konya/Selçuklu	Horozluhan OSB	Çimento Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	Üretim	Fırın	-
21.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Çatalca	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	-	-
21.08.2023	Yangın	-	Viking Kağıt	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Aliağa	Çanakkale Yolu	Kağıt Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
22.08.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	-	Ankara/Şereflikoçhisar	-	Gıda Fabrikası	Gıda	Üretim	Tuz Fırını	-
22.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Kozmetik Fabrikası	Kozmetik, Temizlik	Üretim	-	-
22.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Havalandırma	-	-
22.08.2023	Yangın	-	Selçuk Belediyesi	-	Sigara Kullanımı	İzmir/Selçuk	-	Gübre Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	-	-
23.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Manisa	Manisa OSB	Kağıt Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	-	-
25.08.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Hazır Beton Tesisi	Çimento,Cam, Seramik	-	-	-
25.08.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Başakşehir	-	Alüminyum Tesisi	Metal	-	-	-
25.08.2023	Yangın	1 Yaralı	Hidromek Makina	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Gaziemir	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	-	-	-
25.08.2023	Yangın	-	Kıpaş	-	-	Kahramanmaraş	Kılıklı Mah.	Kağıt Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Kuru Boya	-
25.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Cumhuriyet Mah.	Boya Fabrikası	Boya	Depo	-	-
27.08.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Tarım Ürünleri Fabrikası	Gıda	-	-	-
28.08.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Çekmeköy	-	Polisaj Atölyesi	Metal	-	-	-
28.08.2023	Yangın	-	Ataçay	-	-	Rize/Güneysu	Kremit Köyü	Çay Fabrikası	Gıda	Baca	-	1 kişi dumandan etkilendi.
30.08.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Çanta Atölyesi	Tekstil	Üretim	-	-
30.08.2023	Yangın	-	Gencosman Makaron	-	-	İzmir/Kemalpaşa	Kemalpaşa OSB	Makaron Fabrikası	Gıda	-	-	2 işçi dumandan etkilendi.
30.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Muğla/Fethiye	Karaçulha Mah.	Ahsap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
31.08.2023	Yangın	-	-	-	-	Ordu/Kumru	Demircili Mah.	Süt Fabrikası	Gıda	Depo	-	-
01.09.2023	Yangın	-	-	-	-	Adana/Seyhan	Yeşiloba Mah.	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
01.09.2023	Yangın	7 Yaralı	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Polatlı	-	Çimento Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	Üretim	Yakıt Besleme Sistemi	-
01.09.2023	Yangın	-	-	-	-	Düzce	Şehit Hüseyin Kıl Mah.	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Atık	-
01.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Baca	-	-
01.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Büyükdere	-	Çikolata Fabrikası	Gıda	Üretim	-	-
01.09.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Bornova	-	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
01.09.2023	Yangın	-	Dirinler Makina	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Çiğli	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	Baca	-	-
02.09.2023	Yangın	-	-	-	-	Uşak	Uşak OSB	Battaniye-Kilim Fabrikası	Tekstil	-	-	-
03.09.2023	Yangın	-	Tanerler Palet	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Baca	-	-
04.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Kemalpaşa	Akalan Mah.	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Palet	-
05.09.2023	Yangın	-	Döktaş	-	-	Bursa/Orhangazi	Fatih Mah.	Döküm Fabrikası	Metal	Üretim	Disa Hattı	-
06.09.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Temizlik Ürünleri Fabrikası	Kozmetik, Temizlik	-	Elektrik Panosu	-
06.09.2023	Yangın	-	Orta Anadolu	-	-	Kayseri/Melikgazi	Orhan Kavuncu Mah.	Tekstil Fabrikası	Tekstil	Depo	Atık	-
07.09.2023	Yangın	-	Balsu Gıda	-	-	Sakarya/Hendek	Çağlayan Mah.	Fındık Fabrikası	Gıda	-	-	-
09.09.2023	Yangın	-	-	Açık Alev	-	İzmir/Tire	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
09.09.2023	Yangın	-	Kavi Ahşap	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
09.09.2023	Yangın	-	Batı Atık A.Ş.	-	-	Manisa/Yunusmre	Evrenos Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	Petrokimya,Yağ	Depo	-	Tehlikeli Atık, Lisansı iptal edilmiş
10.09.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Buca	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
11.09.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Arnavutköy	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
11.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Fermuar Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
12.09.2023	Yangın	-	Özay Baharat	Kimyasal Tepkime	-	İzmir/Torbalı	Çapak Yolu	Baharat Fabrikası	Gıda	-	-	-
13.09.2023	Yangın	-	Best Çelik Kapı	-	-	Kayseri/Melikgazi	Kayseri OSB	Çelik Kapı Fabrikası	Metal	Depo	Atık	-
14.09.2023	Yangın	-	-	-	-	Şanlıurfa	Şanlıurfa 2.OSB	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
15.09.2023	Patlama	1 Ölü, 3 Yaralı	-	-	-	Hatay/İskenderun	İskenderun OSB	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	Buhar Kazanı	-
15.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Üretim	Boyahane	-
16.09.2023	Yangın	-	İlko Tekstil	-	-	Bursa/Osmangazi	Demirtaş OSB	İplik Fabrikası	Tekstil	-	-	-
16.09.2023	Yangın	2 Yaralı	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Üretim	-	-
16.09.2023	Yangın	-	-	-	-	Samsun/Tekkeköy	Samsun Merkez OSB	Seramik Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	Plastik	-
18.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Alüminyum Tesisi	Metal	-	Palet	-
18.09.2023	Yangın	-	Art Ambalaj & Plastik	-	Dışarıdan Sirayet Etme	İstanbul/Silivri	Mimar Sinan Mah.	Ambalaj Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	Konteyner	-
18.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Yağ Fabrikası	Gıda	-	Akü	-
18.09.2023	Yangın	-	Bandırma Vitaminli Yem	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Yem Fabrikası	Gıda	-	-	-
19.09.2023	Yangın	3 Ölü, 5 Yaralı	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Ankara/Yenimahalle	GERSAN Sanayi Sitesi	Minder Fabrikası	Tekstil	Üretim	Sünger Kırpma Makinesi	1'i itfaiye 5 kişi dumandan etkilendi
19.09.2023	Yangın	-	-	-	Kaçak/Sızıntı	İstanbul/Arnavutköy	Hadimköy Mah.	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	Tanker	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
19.09.2023	Yangın	2 Yaralı	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Matbaa	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	-	-
19.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	-	Elektrik Ekipmanları Fabrikası	Enerji	Depo	-	-
19.09.2023	Yangın	-	Totamak Makina	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Çiğli	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	-	-	-
20.09.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Arnavutköy	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	-	-	-
20.09.2023	Yangın	-	Abaloğlu Lezita Gıda	Aşırı Isınma	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Yumurta Fabrikası	Gıda	-	-	-
22.09.2023	Patlama	1 Yaralı	-	-	-	Bursa/İnegöl	İnegöl OSB	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Silo	-
22.09.2023	Yangın	-	-	-	-	Sakarya/Serdivan	Beşmevki Bölgesi	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	Oto lastikçi, cami ve eve sızdı
23.09.2023	Yangın	-	CHS Endüstriyel Ürünler	-	-	İstanbul/Tuzla	Tav Caddesi	Madeni Yağ Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	-	-
25.09.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Başakşehir	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
26.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Sultanbeyli	-	Çatal-Kaşık Fabrikası	Metal	Çatı	-	-
26.09.2023	Yangın	-	Akbil Kerestecilik	-	-	İzmir/Bergama	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
27.09.2023	Yangın	-	Çevik Gıda	-	-	Aydın/Kuyucak	Aydın-Denizli Karakolu	İncir Fabrikası	Gıda	Mutfak	-	1 itfaiye eri dumandan etkilendi
29.09.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Kahramankazan	Keresteciler Sanayi Sitesi	Talaş Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
30.09.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	Aydınlı	Pres Döküm Fabrikası	Metal	Baca	-	-
30.09.2023	Patlama	1 Ölü, 1 Yaralı	-	-	-	Sakarya/Ferizli	Ferizli OSB	-	-	Havalandırma	-	-
01.10.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Menemen	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
01.10.2023	Yangın	-	Arçelik	-	-	Manisa/Yunusmre	Manisa OSB	Buzdolabı Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
02.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Uşak	Uşak OSB	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	Yan fabrikaya sızdı
03.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Edirne/Uzunköprü	Kavacık Köyü	Yağ Fabrikası	Gıda	Depo	Silo	-
04.10.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Parfüm İmalathanesi	Petrokimya,Yağ	-	-	-
4.10.2023	Yangın	-	İzocam	-	-	Kocaeli/Gebze	Gebkim OSB	Yalıtım Malzemeleri Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
05.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İzmir/Torbalı	Karakuyu Mah.	Tavuk İşleme Tesisi	Gıda	-	-	-
06.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
7.10.2023	Yangın	3 Yaralı	-	Mekanik Kıvılcım	-	Ankara/Akyurt	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	Üretim	Boyahane	-
08.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Kırklareli	Üsküp Beldesi	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
10.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Dokuma Atölyesi	Tekstil	Havalandırma	Aspiratör	-
11.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Kayseri	Kayseri OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
13.10.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Pursaklar	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Silo	-
13.10.2023	Yangın	-	Karin Gıda	-	-	Düzce/Cumayeri	Çevrik Mah.	Fındık Fabrikası	Gıda	Üretim	Kazan	-
13.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Düzce/Gümüşova	Gümüşova OSB	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
14.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	-	Tekstil Boya Fabrikası	Boya	Baca	-	-
14.10.2023	Yangın	-	Vettore Mobilya	-	-	İstanbul/Silivri	Selimpaşa Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	3 işçi Dumandan Etkilendi
15.10.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Akyurt	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Depo	-	-
15.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Çatalca	Ormanlı Mah.	Mangal Jeli Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	Plastik Malzeme	-
15.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Şanlıurfa/Harran	Fabrikalar Bölgesi	Çırcır Fabrikası	Tekstil	-	-	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşurma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
17.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Aydın/Efeler	ASTİS Sanayi Sitesi	Boya Fabrikası	Boya	-	-	-
17.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Mukavva Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
19.10.2023	Patlama	1 Yaralı	-	-	-	Bolu	Çaydurt	Çimento Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	Sağutma Ünitesi	-
21.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Ardahan/Göle	Selimbey Mah.	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
24.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Alüminyum Tesisi	Metal	Baca	-	-
24.10.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Bornova	-	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
24.10.2023	Yangın	-	Glascam	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Torbalı	-	Cam Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	-	-
24.10.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Manisa/Yunusemre	Evrenos Mah.	Kauçuk Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
25.10.2023	Yangın	-	BCG Ahşap	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Eskişehir/Tepebaşı	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	Elektrik Panosu	-
25.10.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	İstanbul/Sultangazi	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	Çamaşır Makinesi	-
25.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Tokat	Tokat Sanayi Sitesi	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Çatı	-	-
27.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Dış Cephe	-	-
27.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Niğde/Bor	Bor OSB	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	-	-	-
28.10.2023	Yangın	1 Yaralı	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Beyoğlu	-	Konfeksiyon Atölyesi	Tekstil	-	-	-
28.10.2023	Yangın	-	-	-	-	Kayseri	Kayseri OSB	Yatak Fabrikası	Tekstil	-	-	-
29.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Depo	-	-
30.10.2023	Yangın	-	Habaş Demir Çelik	-	-	İzmir/Aliağa	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	-	-	-
31.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Baca	-	-
31.10.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Şile	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Depo	-	-
31.10.2023	Yangın	3 Yaralı	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Hasköy Sanayi Sitesi	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
31.10.2023	Yangın	-	İGSAŞ	-	-	Kocaeli/Körfez	Güney Mah.	Gübre Fabrikası	Petrokimya,Yağ	Çatı	-	-
01.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Çatalca	Çakıl Mah.	Kauçuk Deposu	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
2.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Kepez	Altıayak Mah.	Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Baca	-	-
2.11.2023	Yangın	-	Unikon Kozmetik	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Gaziemir	-	Kozmetik Fabrikası	Kozmetik, Temizlik	-	-	-
3.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	-	Metal Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
4.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Denizli/Merkezefendi	Akçeşme Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
4.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Baca	-	-
4.11.2023	Yangın	-	İzeltaş	Aşırı Isınma	-	İzmir/Bornova	-	El Aletleri Fabrikası	Metal	-	-	-
5.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Tekirdağ/Süleymanpaşa	Barbaros Mah.	Un Fabrikası	Gıda	-	-	-
6.11.2023	Yangın	2 Yaralı	-	-	-	Ankara/Kahramankazan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Üretim	İndüksiyon Ocağı	-
6.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/İnegöl	İnegöl OSB	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
7.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Adana/Seyhan	Yeşiloba Mah.	Sağlık Ürünleri Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
7.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
7.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Kahramanmaraş/Türkoğlu	Kılıklı Mah.	Çırçır Fabrikası	Tekstil	Depo	Pamuk Balyası	1 İşçi Dumandan Etkilendi Yangında çalışanlar malzeme çıkardı
8.11.2023	Yangın	1 Ölü, 12 Yaralı	-	-	-	Hatay/İskenderun	İskenderun OSB	Demir Çelik Tesisi	Metal	Üretim	Eritme Kazanı	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/İlçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
8.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	Aykosan Sanayi Sitesi	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
9.11.2023	Yangın	4 Yaralı	-	-	-	Bursa/İnegöl	Kurşunlu Mah.	Kaplama Fabrikası	Tekstil	-	-	Zehirlenme
9.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Eyüpsultan	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Depo	Soba	-
13.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Korkuteli	Küçükköy Mah.	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	-	-	-
13.11.2023	Yangın	-	Dikkan Gemi ve Endüstriyel Vana	-	-	İzmir/Kemalpaşa	-	Vana Fabrikası	Metal	-	-	-
14.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Antalya/Serik	Çandır Mah.	Ambalaj Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
14.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Konya/Selçuklu	Harozluhan Mah.	Sünger Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
16.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Ankara/Mamak	-	Gıda Fabrikası	Gıda	Üretim	Kazan	-
16.11.2023	Yangın	-	Kobosan	-	-	Kocaeli/Başiskele	Kullar Mah.	Elektrostatik Boya Fabrikası	Boya	-	-	-
17.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	-	Kumaş Fabrikası	Tekstil	Mutfak	-	-
17.11.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Esenyurt	Selahaddin Eyyubi Mah.	Plastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Depo	Balata Temizlik Spreyi	-
17.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Esenyurt	-	Kimya Tesisi	Petrokimya,Yağ	-	-	-
17.11.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Esenyurt	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
19.11.2023	Yangın	-	Kavi Ahşap	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Tarbalı	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
20.11.2023	Yangın	-	Taşçelik	-	-	Hatay/İskenderun	Azganlık Mah.	Çelik Fabrikası	Metal	Depo	Atık	-
20.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Enjeksiyon Atölyesi	Kauçuk, Plastik	Çatı	-	-
20.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
20.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Arnavutköy	İstiklal Mah.	Terlik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
20.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Metal Fabrikası	Metal	-	-	-
20.11.2023	Yangın	-	-	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Buca	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	Baca	-	-
20.11.2023	Yangın	-	-	Aşırı Isınma	-	Kocaeli/Gebze	Tatlıkuyu Mah.	Galvaniz Fabrikası	Metal	Çatı	-	-
21.11.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bağcılar	Yenimahalle	Sünger Deposu	Kauçuk, Plastik	Depo	-	-
22.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Gaziantep/Şehitkamil	Küsget Sanayi Sitesi	Geri Dönüşüm Tesisi	-	-	-	-
23.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Ösmangazi	Armutköy Mah.	Sünger Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Çatı	-	-
23.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Düzce	Konuralp	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
24.11.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Ösmangazi	Alaşarköy Mah.	Tekstil Fabrikası	Tekstil	-	-	-
24.11.2023	Yangın	-	-	-	Sigara Kullanımı	İzmir/Buca	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
24.11.2023	Yangın	5 Yaralı	-	-	-	Konya/Selçuklu	Konya OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	5 İşçi Dumandan Etkilendi
25.11.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Karabağlar	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
28.11.2023	Yangın	-	Pehlivanoglu Ambalaj	Aşırı Isınma	-	İzmir/Torbalı	-	Ambalaj Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
01.12.2023	Yangın	-	Güdükoğlu Su Ürünleri	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Giresun/Eynesil	Gümüşçay Mah.	Balık İşleme Tesisi	Gıda	Soğuk Hava Deposu	-	-
01.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Silivri	-	Geri Dönüşüm Tesisi	Kauçuk, Plastik	Baca	-	-
01.12.2023	Yangın	-	Akbi Kerestecilik	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Bergama	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
01.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Konya/Karatay	Büsan Sanayi Sitesi	Beton Kalıp Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	-	-	-
2.12.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Sincan	-	Otomotiv Tesisi	Metal	Üretim	Boyahane	-

ENDÜSTRİYEL YANGINLAR VE PATLAMALAR 2023 YILI RAPORU

Tarih	Olay Türü	Kayıp	Firma İsmi	Tutuşturma Kaynağı	Oluş Biçimleri	İl/ilçe	Mahalle / OSB	Tesis Türü	Sektör	Bölüm	Ekipman/Malzeme	Diğer
02.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Maltepe	Cevizli Mah.	Kahve İmalathanesi	Gıda	-	-	-
3.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Metal Fabrikası	Metal	Havalandırma	-	-
5.12.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Kahramankazan	-	Geri Dönüşüm Tesisi	-	Depo	Atık	-
05.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Sinop/Ayancık	Pazarcık Köyü	Kereste Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
06.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Kayseri/Melikgazi	Kayseri OSB	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	-	-	-
7.12.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	İstanbul/Esenyurt	-	Elektrik Ekipmanları Fabrikası	Enerji	-	Elektrik Panosu	-
8.12.2023	Yangın	-	-	Kimyasal Tepkime	-	Ankara/Sincan	Sincan OSB	Kimya Fabrikası	Petrokimya,Yağ	Depo	-	-
09.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Kocaeli/Gebze	Barış Mah.	Lojistik Palet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Kimyasal	-
10.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Gaziantep/Şehitkamil	Şam Mah.	İplik Fabrikası	Tekstil	-	-	-
11.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Gaziantep/Şehitkamil	Gaziantep 5.OSB	Ambalaj Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
12.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Çatalca	-	Çivata Fabrikası	Metal	Baca	-	-
14.12.2023	Yangın	-	Genel Pamuk ve Çirçir Makineleri	-	-	İzmir/Menemen	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	-	-	-
15.12.2023	Yangın	-	Metal Sanayi ve Geri Dönüşüm	-	-	Eskişehir/Odunpazarı	-	Geri Dönüşüm Tesisi	Metal	-	-	-
16.12.2023	Yangın	-	Burkay Tekstil	-	-	Bursa/Kestel	Barakfahik OSB	Perde Fabrikası	Tekstil	Depo	-	-
17.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	Üretim	-	-
17.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Karaman	Karaman OSB	Pelet Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Depo	Saman - Talaş	-
18.12.2023	Yangın	8 Yaralı	Kolsan Lastik	-	-	Kocaeli/Kartepe	Arslanbey OSB	Lastik Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	8 İşçi Dumandan Etkilendi
19.12.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	Elektrik Tesisatında Arıza	Bilecik/Pazaryeri	Fırınlr Köyü	Seramik Fabrikası	Çimento,Cam, Seramik	Bakım Atölyesi	-	-
19.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Çorum	Çorum-Ankara Yolu	Geri Dönüşüm Tesisi	Çimento,Cam, Seramik	-	-	-
19.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Bayrampaşa	-	Halı Fabrikası	Tekstil	Üretim	-	-
20.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Ayakkabı Fabrikası	Kauçuk, Plastik	-	-	-
20.12.2023	Yangın	1 Ölü, 5 Yaralı	-	-	-	İstanbul/Esenler	Mimar Sinan Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Üretim	-	Evlerin Altında Bodrum Katta
21.12.2023	Yangın	-	Mat Filtrasyon Teknolojileri	Elektriksel Kıvılcım	-	İzmir/Urla	-	Makine Parçaları Fabrikası	Metal	-	-	-
22.12.2023	Yangın	-	-	Elektriksel Kıvılcım	-	Ankara/Akyurt	-	Ahşap Ürünler Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Üretim	-	-
22.12.2023	Yangın	-	Belgin Madeni Yağ	-	-	Kocaeli/Gebze	Gebze OSB	Madeni Yağ Fabrikası	Petrokimya,Yağ	Baca	-	-
23.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Tuzla	-	Metal Fabrikası	Metal	Üretim	-	-
23.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Ümraniye	-	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt, Mobilya	Çatı	Soba	-
23.12.2023	Yangın	-	-	-	Bakım/Donarım	Kocaeli/Gebze	Balçık Mah.	Asfalt Fabrikası	Petrokimya,Yağ	-	Asfalt Tankı	-
24.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Hatay/Antakya	Güzelburç Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-
26.12.2023	Yangın	-	Kontinü Zeytinyağı	Mekanik Kıvılcım	-	İzmir/Tire	-	Yağ Fabrikası	Gıda	-	-	-
27.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Kartal	-	Asansör Fabrikası	Metal	-	Elektrik Panosu	-
28.12.2023	Yangın	-	-	-	-	İstanbul/Başakşehir	-	Demir Çelik Tesisi	Metal	Depo	-	-
28.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Rize/Kalkandere	Rize OSB	Yatak Fabrikası	Tekstil	Depo	Sünger	-
30.12.2023	Yangın	-	ELS Amortisör	-	-	Bursa/Nilüfer	Hasanağa OSB	Otomotiv Tesisi	Metal	-	-	-
30.12.2023	Yangın	-	-	-	-	Bursa/Orhangazi	Mahmudiye Mah.	Mobilya Fabrikası	Ağaç,Kağıt,Mobilya	-	-	-

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No:37
Yeğiner Apt. B Blok D:7 Kadıköy/İstanbul

İrtibat Tel: (0216) 449 37 10/11/12 **GSM:** (0533) 486 55 49

e-posta: istanbul@kmo.org.tr **Web:** www.kmo.org.tr



@kmoistanbulsube